

質問

DMAでずり測定を行いたいのですが、試料サイズはどう採寸すればいいでしょうか。

回答

下図をご参照ください。Tは縦方向長さ、Wは奥行き、Lはプローブクランプ間の片側のみの長さ、です。

